


# Cheminement et aménagement

Ecole Sainte Marie Pie x

# Accès depuis la voie publique



Bateaux (voie publique)



Porte 90+50



Pente <5%


# Hall d'entrée



Affichage abaissé

Porte 90+70

Contraste visuel



Dégagement spacieux  
Croisement poussettes sans problème

# Circulations horizontales

Eclairage intense

Mobilier adapté



Porte 90

Contraste visuel + signalétique



Dégagement spacieux  
largeur 228cm  
Croisement poussettes sans problème

# Circulations horizontales



Portes 90+70

Cour plane et sans  
ressaut (très  
légère pente)

Accès à la cour  
sans ressaut



# Rampes RdC

Contraste  
visuel des  
obstacles

Eclairage  
suffisant




Rampe PMR <10m de long  
Pente <5%  
Garde corps + chasse roues

# Circulations verticales

BAV

Eclairage naturel et artificiel

Contrastes visuels



Contraste visuel

Porte 90



Marches conformes

Largeur 140cm

Giron 27,5 cm

Htr 17,57cm

Nez de marche AD

Dernière contremarche contrastée

BAV en tête de volée

Mains courantes



# Ascenseur



Conforme PMR  
Pas de ressaut  
Signal visuel et sonore  
Commande accessible...

L'ascenseur dessert les circulations  
horizontales rectilignes du RdC et  
du R+1



# WC

Circulation large

signalétique



Adaptée scolaire



# WC PMR

Cabine et matériel conforme PMR



Équipements rabaissés

